

WS35 – Additif de Raccord



Description


WS35 est un additif pour raccord à mélanger avec Hydrobase. Très facile d'utilisation et prêt à l'emploi.

Application 1:

Le mélange direct de Hydrobase sur l'agent de mélange WS35:



Mélangez WS35. 5:1 avec de l'eau WS20 de Hydrobase.
Pulvérisez la zone de mélange avec une couche de WS35 en évitant les bords.
Appliquez le mélange de Hydrobase dans le film humide jusqu'à couvrir la totalité de la zone.



Combinez la zone de recouvrement avec une pression atmosphérique réduite entre 1.0 à 1.5 bar.



En générale, la couverture est claire.


Application 2:

Le mélange de Hydrobase mixé avec l'agent de mélange WS35.




Mélangez la base hydrodiluable Hydrobase avec 50% d'agent de mélange WS35.

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.



Combinez la zone de recouvrement avec une pression atmosphérique réduite entre 1.0 à 1.5 bar.



En générale, la couverture est claire.

Note:

Occasionnellement, il peut être nécessaire d'obtenir l'opacité sur la zone amorcé avant la démarche à suivre.

Nettoyage de l'équipement:

Nettoyez avec de l'eau après l'utilisation.

Sécurité:

Référez-vous à la Fiche Technique Matérielle de Sécurité (FTMS) pour plus de consignes de sécurité. La fiche technique a été rédigée en toute bonne foi pour votre commodité et pour vous conseiller. Aucune garantie, explicite ou implicite, n'est prévue ou donnée par les informations contenues dans cette fiche.

Recommandation générale:

Nos produits ne doivent pas être utilisés à moins de 10 ° C. L'utilisation en dessous de 10 ° C peut entraîner des temps de séchage prolongés ou une défaillance du produit.

Clause de non-responsabilité : les utilisateurs assument l'entière responsabilité des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte de nos produits.