

# WS35 - Blending Additive



## Descrizione del prodotto

- Per sfumare l'Idrobasi.
- Facile da usare.
- Pronto per essere spruzzato.

## Applicazione del prodotto 1:

Miscelazione di Hydrobase direttamente su WS35 Agente di miscelazione.



- Miscelare WS35. 5:1 con acqua Hydrobase WS20.
- Spruzzare l'area di miscelazione con una mano di WS35 evitando i bordi.
- Applicare Hydrobase miscelato nel film umido fino a copertura.
- Miscelare l'area di sovrapposizione con una pressione d'aria ridotta (1,0-1,5 bar).



Trasparenti Hymax.

## Applicazione del prodotto 2:

Miscelazione di Hydrobase con WS35 Agente di miscelazione.



- Miscelare Hydrobase con il 50% di agente di miscelazione S135.
- Miscelare nell'area di sovrapposizione con una pressione dell'aria ridotta di (1,0 - 1,5 bar).



Trasparenti Hymax.

## Caratteristiche del prodotto

### **Nota:**

A volte può essere necessario ottenere l'opacità dell'area trattata con il primer prima di procedere con

### **Pulizia dell'apparecchiatura**

Pulire dopo l'uso con acqua.

Nota: Hymax consiglia di non utilizzare i nostri prodotti a temperature inferiori a 10°C. L'utilizzo al di sotto dei 10°C può causare tempi di asciugatura prolungati o il fallimento del prodotto.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.